

ALCANCE DE ACREDITACIÓN

CONFORME A LA NORMA COGUANOR NTG ISO/IEC 17025:2017

“Laboratorio de Suelos y Plantas de Grupo HAME”
Laboratorio de Ensayo

Contacto: Ing. Oscar Humberto Jimenez García.

Dirección: 1a. Avenida 1-02 zona 2 Don Justo, municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala, interior Planta Olmeca.

Teléfonos: (+502) 6628-5555.

Código de Acreditación: OGA-LE-088-19.

Fecha Inicial de Acreditación: 2019-09-18.

Fecha de Reevaluación: No aplica.

Fecha de Renovación de la Acreditación: 2023-09-18.

No. -1-	Ensayo / Calibración -2-	Método de Ref. -3-	POE -4-	Ítem de Ensayo -5-	Unidades -6-	Rango -7-
1	Nitrógeno Kjeldahl	AOAC 2001.11	LSPH-P-7.2-006 Determinación de nitrógeno en muestras foliares	Tejido vegetal	% p/p	0.2 a 50%
2	pH con agua 1:2	Soil Test Methods from the Southeastern United States. Chapter 3.2	LSPH-P-7.2-003 Determinación de pH en suelos	Suelos	Unidades de pH	1 a 14
3	pH con cloruro de calcio 1:2	Soil Test Methods from the Southeastern United States. Chapter 3.2	LSPH-F-7.2-009 Determinación de pH en suelos con CaCl ₂	Suelos	Unidades de pH	1 a 14
4	Materia orgánica	Soil Organic Matter-Walkley-Black Titration Method - Soil, Plant and Water reference methods for the western region -S-9.10	LSPH-P-7.2-008 Determinación de materia orgánica en suelos Walkley-Black S-9.10	Suelos	% p/p	0.5 a 10%

Actualizado: 2019-09-20.

-ÚLTIMA LÍNEA-

Más información:

Oficina Guatemalteca de Acreditación

Sistema Nacional de la Calidad

Ministerio de Economía

PBX: (+502) 2247-2600

www.oga.org.gt

info-oga@mineco.gob.gt

info@oga.org.gt

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin previa autorización de la autoridad competente de la OGA.

Todo documento impreso del sistema de calidad, tiene calidad de copia no controlada